

## BAZENI

R.br.	Int. Br.	Naziv projekta i lokacija	Vrijednost ugovora u KM	Vrijednost ugovora u EUR	Vrijeme trajanja ugovora	Naziv i adresa klijenta i kontakt osobe, sa telefonom	Vrsta i opis izvedenih radova	Glavni izvođač (G) Podizvođač (P)
1	231	Radovi na sanaciji hotela San u Laktašima	4,293,922.80	2,195,447.87	Januar 2008- Decembar 2009	Banja Laktaši a.d. Laktaši g. Miroslav Pucar, dipl.pravnik tel +387 51 532 195	Radovi na ovom projektu obuhvatali su građevinske i građevinsko zanatske radove, radove na termomašinskim instalacijama, hidroinstalacijama, elektroinstalacijama jake i slabe struje i radove na bazenskoj tehnici. Objekat je bolničko-banjnsko-hotelske namjene, ukupne korisne površine 5.827,08 m <sup>2</sup> . <b>U okviru projekta izvedena je potpuna rekonstrukcija zatvorenog hotelskog bazena. Sanacija hidrotehničkog betona izvedena je injektiranjem dvokomponentnom epoksidnom smolom bez rastvarača. Prije početka sanacionih radova izvršeno je detaljno čišćenje maltera oko pukotina, zatim zaptivanje pukotina epoksidnim gitom, te injektiranje pukotina epoksidnom smolom. Nakon injekcionih radova izvršena je obrada površina penetratom u tri sloja.</b>	
2	222	Izgradnja olimpijskog bazena "Incel" u Banjoj Luci	18,563,902.20	9,491,572.48	August 2007 - 27. novembar 2009.	Naručilac: Grad Banja Luka Korisnik: JP, "Aquana" d.o.o Banja Luka Direktor: Bojan Nikolić, dipl.inž.maš. Tel. +387 51 456 237 Kontakt osoba: Predrag Lonco, dipl.inž.maš., izvršni direktor za tehnička pitanja Tel: +387 51 456 237	Radovi na izgradnji olimpijskog bazena Incel bazena su izvedeni u dvije faze: I faza: rušenje postojećeg bazena i objekata, radovi na bazenskoj tehnici, vodovodnoj, kanalizacionoj i hidrantnoj mreži objekta, izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije, radovi na elektroinstalaciji bazena; II faza: izgradnja zatvorenog bazena sa tribinama (čelična konstrukcija), hidroinstalacije u objektu, radovi na bazenskoj tehnici, izgradnja saobraćajnice i vanjsko uređenje, radovi na mašinskim, termoeenergetskim i elektro instalacijama. Hidrotehnički beton bazena površinski je tretiran penetratom u tri premaza preko čega je postavljena hidroizolacija.	G
3	191	Rekonstrukcija otvorenog bazena sa objektima i pratećim sadržajima u Laktašima	3,487,011.70	1,782,880.77	Februar 2007- oktobar 2007	Banja Laktaši a.d. Laktaši g. Miroslav Pucar, dipl.pravnik tel +387 51 532 195	Rušenje postojećeg bazena, građevinsko-zanatski radovi na izgradnji dječijeg i rekreacionog bazena, bazenskoj tehnici, vodovodnoj kanalizacionoj mreži, izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije, radovi na elektroinstalaciji bazena. Izgradnja pratećih plažnih objekata neto površine 792.87 m <sup>2</sup> sa: prijemnim holom, kabinama za presvlačenje, garderobnim ormarićima, sanitarnim čvorovima i sanitarnim propusnikom sa tuševima, Welnesom, ugostiteljskim objektom, te vanjsko uređenje sa rasvjetom. Hidrotehnički beton otvorenih bazena površinski je tretiran penetratom u tri premaza preko čega je postavljena hidroizolacija.	G